

Общество с ограниченной ответственностью «Арлифт Интернешнл»

Вакуумный грузозахватный подъёмник для монтажа стекла и стеклопакетов модель: ARLIFTER GS-360

Руководство по эксплуатации

ГБ 05.00 РЭ





Содержание

1	Описание и работа	6					
1.1	Назначение изделия	6					
1.2	Технические характеристики						
1.3	Назначенные показатели						
1.4	Состав изделия						
1.5	Устройство и работа	12					
1.6	Средства измерения	14					
1.7	Маркировка и пломбирование						
1.8	Упаковка	14					
2	Использование по назначению	16					
2.1	Эксплуатационные ограничения	16					
2.2	Подготовка подъёмника к использованию	16					
2.3	Опробование работы подъёмника	17					
2.4	Использование подъёмника						
2.5	Перечень критических отказов						
2.6	Критерии предельных состояний 29						
2.7	Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии 29						
2.8	Действия персонала в экстремальных условиях, в случае инцидента, критического отказа 30						
3	Техническое обслуживание	31					
3.1	Общие указания	31					
3.2	Меры безопасности при проведении ТО	32					
3.3	Порядок технического обслуживания подъёмника	33					
4	Текущий ремонт						
4.1	Общие указания	36					
5	Транспортирование	38					
6	Хранение	39					
7	Вывод из эксплуатации и утилизация	40					
Прило	ожение А	41					
Прило	ожение Б	42					
Прило	Приложение В						
Прило	Приложение Г						



Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – Руководство) разработано в соответствие с ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ 2.601 и содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках вакуумного грузозахватного подъёмника для монтажа стекла и сэндвич-панелей модели ARLIFTER GS-360 (далее – подъёмник) и указания для их правильной и безопасной эксплуатации, а именно: использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования, а также сведения по утилизации.

Руководство предназначено для изучения назначения, устройства и функционирования вышеуказанного подъёмника.

К эксплуатации подъёмника допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие устройство подъёмника, имеющие опыт эксплуатации и обслуживания аналогичных изделий, прошедшие инструктаж по технике безопасности, ознакомленные с данным Руководством, имеющие удостоверение на право допуска к самостоятельной работе.

Соблюдение указанных в данном Руководстве правил эксплуатации и ремонта гарантирует безотказную и долговечную работу подъёмника.

Данное Руководство распространяется на подъёмник, изготавливаемый ООО «Арлифт Интернешнл», Российская Федерация.

Юридический адрес: 196625, г. Санкт-Петербург, поселок Тярлево, Фильтровское шоссе, д. 3.

Фактический адрес: 192289, г. СПб, Проспект Девятого Января, 18.

Кроме настоящего Руководства, необходимо соблюдать требования нормативных документов:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;



- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ГОСТ 12.2.003 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

В руководстве применены следующие символы:

- Нарушение установленных ограничений или несоблюдение требований, касающихся использования материалов, способов и приёмов обращения с изделием, может привести к нарушению мер безопасности

— Предупреждение об опасности для человека, выполняющего те или иные действия, или риск повреждения изделия. Привлечение внимания персонала к способам и приёмам, которые следует точно выполнять во избежание ошибок при эксплуатации и ремонте изделия или, когда требуется повышенная осторожность в обращении с изделием или материалами.



– Советы по эксплуатации и полезная информация.



1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

- 1.1.1 Подъёмник предназначен для перемещения и установки:
- плоского стекла;
- стеклопакетов;
- любых гладких непористых материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Каждый подъёмник предназначен исключительно для области применения, указанной в Руководстве. Любое применение, не указанное там, считается применением не по назначению. За повреждения, которые могут возникнуть в результате этого, изготовитель ответственность не несет, за этот риск полностью отвечает пользователь.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать подъёмник для перемещения и установки не обладающих жёсткостью грузов, где есть опасность отслоения груза от присосок с последующей потерей вакуума!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подъёмник не предназначен для применения во взрывоопасных зонах.

1.1.2 Климатические условия эксплуатации — УХЛ категорий размещения 1.1 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации подъёмника:

- температура окружающей среды от минус 20 до плюс 50 °C;
- высота над уровнем моря: не более 1200 м;
- скорость ветра: не более 11 м/с.

Примечание – Допускается выполнение работ при более низких температурах.



- 1.1.3 захват предназначен для использования как внутри, так и снаружи зданий.
- 1.1.4 Система влагоотделения позволяет использовать подъёмник в любых погодных условиях (дождь, снег, град).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если подъёмник используется для возведения, реконструкции или сноса зданий, а также при других строительных работах, необходимо использовать предохранительное устройство.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры и технические характеристики подъёмника приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Макс. грузоподъемность, кг	360
Габаритные размеры, мм	620x500x190
Полный заряд захвата, ч	8
Автономность работы	1 рабочая смена
Макс. высота неровностей, мм	3
Масса, кг	25
Степень защиты корпуса	IP54
Аккумуляторная батарея	12 B / 7 Aч
Зарядное устройство:	230 В / 50 Гц
входное напряжение	230 В / 30 Гц 12 В
выходное напряжение	12 0
Примене Вес тепина	

Примечание — Все допустимые рабочие нагрузки определены при 60 % вакууме в условиях соответствующей безопасности

1.2.2 Подъёмник позволяет переворачивать груз из транспортного



положения в монтажное, поворачивать его без перезахвата на 360° с фиксацией каждые 90°.

- 1.2.3 Подъёмник относится к электрооборудованию класса 0 в соответствие с ГОСТ 12.2.007.0.
 - 1.2.4 Общий вид подъёмника показан на рисунке 1.




Рисунок 1. Общий вид ARLIFTER GS-360

1.2.5 Основные размеры подъёмника показаны на рисунке 2.






Рисунок 2. Основные размеры подъёмника, мм

1.3 Назначенные показатели

- 1.3.1 Средний срок службы не менее 10 лет.
- 1.3.2 Назначенный ресурс 20000 циклов.
- 1.3.3 Срок хранения 12 месяцев в консервации и упаковке изготовителя в складских помещениях.
- 1.3.4 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента изготовления подъёмника (даты отгрузки/упаковки).
- 1.3.5 Указанные ресурс, сроки службы и хранения, гарантийный срок действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.



ума,

1.3.6 По истечении назначенных показателей (срока хранения, срока службы, назначенного ресурса) подъёмник изымается из эксплуатации, и принимается решение о направлении его в ремонт, об утилизации, о проверке и об установлении новых назначенных показателей (срока хранения, срока службы, назначенного ресурса).

1.4 Состав изделия

1.4.1 Вакуумный подъемник состоит из следующих узлов (рис. 3):

1 – проушина,
 12 – индикатор,

2 – переключатель РУ, 13 – рукоять управления враще-

3 – вакуумметр,

4 – ручка, 14 – вольтметр,

5 – предохранители, 15 – звуковой индикатор,

6 – главный выключатель,

7 – индикатор, 17 – кран слива конденсата,

8 – разъем подключения кабеля ЗУ, 18 – фиксатор крана,

9 – проушина для закрепления 19 – кнопка,

страховочного стропа, 20 – крышка прозрачная,

10 – рукоять управления наклоном, 21 – переключатель режимов ра-

22 – присоска,

11 – окно индикации датчика ваку- ^{боты,}

23 – уплотнитель.






Рисунок 3. Составные части подъёмника

1.4.2 В комплект поставки подъёмника входит:

- вакуумный подъемник;
- тележка транспортировочная;
- кронштейн развесовки;
- кабель подключения ЗУ;
- пульт дистанционного управления;
- эксплуатационные документы:
 - паспорт;
 - руководство по эксплуатации.



1.5 Устройство и работа

- 1.5.1 Электрическая схема представлена в приложении А. Пневматическая схема представлена в приложении Б.
- 1.5.2 Электропитание подъёмника осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Ресурс работы батареи составляет не менее 100 циклов работы.
- 1.5.3 Аккумуляторная батарея заряжается с помощью встроенного зарядного устройства от сети переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц. Кабель подключения зарядного устройства расположен в ящике на транспортировочной тележке.
- 1.5.4 Включение подъёмника осуществляется главным выключателем.

Управление режимами захват/отрыв возможно выполнять как с помощью ПДУ, так и в ручном режиме.

Для захвата груза необходимо нажать на зелёную кнопку ПДУ. Для перевода в режим «отрыв» необходимо одновременно нажать на две красные кнопки ПДУ.

В случае отказа ПДУ управление подъёмником возможно осуществлять в ручном режиме с помощью переключателя ручного управления (поз. 2, рис. 3). Переключатель (поз. 21, рис. 3) расположен в защитной коробке для предотвращения случайного срабатывания. Переключатель обладает тремя положениями:

- крайнее левое положение: режим «отрыв»;
- среднее положение: режим «захват»;
- крайнее правое положение: режим ДУ, установлен по умолчанию.



Для включения режима «отрыв» необходимо перевести переключатель в крайнее левое положение и кратковременно нажать на кнопку (поз. 19, рис. 3).

- 1.5.5 Рукояти управления поворотным и вращательным движениями выполнены без самоудержания.
- 1.5.6 Подъёмник оборудован вольтметром, показывающим напряжение аккумуляторной батареи.
- 1.5.7 Органы управления и индикации подъёмника снабжены надписями (символами), указывающими область управления и назначение индикации.
- 1.5.8 Подъёмник оборудован проушиной для подъёма/опускания грузоподъёмными средствами.
- 1.5.9 В подъёмнике предусмотрено устройство для предотвращения потери вакуума обратный клапан между системой резервного вакуума и насосом.
- 1.5.10 Вакуумный насос включается при понижении уровня вакуума ниже минус 0,65 бар и отключается при достижении минус 0,72 бар.
- 1.5.11 Резервный накопитель вакуума гарантирует, что в случае утечки вакуума под присоской груз не сорвётся.
- 1.5.12 В подъёмнике применена звуковая и световая система безопасности. Срабатывание звукового аварийного сигнала и загорание красного индикатора происходят, когда уровень вакуума становится ниже 0,64 бар.
- 1.5.13 Уровень громкости звуковой сигнализации не менее 85 дБ на расстоянии 1 м.



1.6 Средства измерения

1.6.1 На лицевой части подъёмника установлен вакуумметр. Вакуумметр работает только при установке присосок на поверхность груза и переводе подъёмника в режим захвата.

Шкала вакуумметра разделена на два сектора:

- красный сектор (от 0 до 60 %), соответствующий критическому диапазону вакуума;
- зелёный сектор (от 61 до 100 %), соответствующий рабочему диапазону вакуума.
- 1.6.2 На лицевой части подъёмника установлен цифровой индикатор заряда батареи. При достижении напряжения 11 В и менее (при выключенном насосе) необходимо зарядить АКБ.

1.7 Маркировка и пломбирование

- 1.7.1 На подъёмнике в доступном месте для обзора и прочтения имеется табличка потребительской маркировки, содержащая:
 - наименование и товарный знак изготовителя;
 - наименование и обозначение подъёмника;
 - заводской номер;
 - массу;
 - месяц и год изготовления.
- 1.7.2 Маркировка и пломбирование покупного оборудования, входящего в состав подъёмника, указаны в сопроводительной документации на данное оборудование.

1.8 Упаковка

1.8.1 Упаковка (тара) подъёмника обеспечивает возможность производить погрузочно-разгрузочные работы грузоподъёмными механизма-



ми без повреждений и с соблюдением мер безопасности.

1.8.2 Упаковку подъёмников предоставляет транспортная компания в соответствии с договором транспортирования.



2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

- 2.1.1 К управлению подъёмника допускаются только лица, прошедшие специальный курс обучения и имеющие удостоверение на право управления подъёмником, выданное в квалификационной комиссии.
- 2.1.2 До начала работы на подъёмнике тщательно изучите настоящее Руководство.
- 2.1.3 Принимая подъёмник, осмотрите его, убедитесь в комплектности согласно описанию и в отсутствии внешних повреждений.
- 2.1.4 Условия эксплуатации подъёмника должны соответствовать ограничениям, установленным данным Руководством и паспортом подъёмника.
- 2.1.5 Если подъёмник эксплуатируется при отрицательной температуре окружающего воздуха, выполните следующие требования:
- во избежание замерзания фильтра, предварительно полностью удалите влагу из системы. Для этого вакуумный насос должен проработать около 15 минут в сухом отапливаемом помещении в режиме «захват»;
- чтобы сохранить ёмкость аккумуляторной батареи, оставляйте её на ночь при температуре не ниже 15 °C;
- для обеспечения достаточного трения между присосками и грузом, перед каждым циклом проверяйте, что поверхности присосок и груза находятся в сухом и чистом состоянии;
 - любую влагу, снег и лёд удалите пред началом работы.

2.2 Подготовка подъёмника к использованию

2.2.1 Перед использованием подъёмника:



- проверьте состояние резинового профиля вакуумной присоски на отсутствие износа и повреждений;
- проверьте чистоту и обезжиренность резинового профиля вакуумной присоски;
 - проверьте состояние подъёмной проушины;
- включите подъёмник, переведите его в режим «отрыв» и убедитесь, что вакуумный насос остановится через 10 секунд после того, как будет создан вакуум минус 0,65 бар;
 - проверьте работу звуковой и световой сигнализации;
- проверьте уровень заряда батареи: во время работы вакуумного насоса напряжение не должно опускаться ниже 11 В.



Предупреждение: Удалите защитную плёнку с поверхности стекла перед установкой на него вакуумных присосок.

2.3 Опробование работы подъёмника

- 2.3.1 Запуск и опробование работы подъёмника выполните следующим образом:
 - 1 Подвесьте подъёмник на грузоподъемное устройство.
 - 2 Включите подъёмник с помощью главного выключателя.
- 3 Переведите подъемник в режим «отрыв», нажав две красные кнопки на ПДУ;
- 4 Проверьте поворот вакуумной присоски установкой рычага поворота вверх или вниз.
- 5 Проверьте наклон вакуумной присоски установкой рычага наклона на себя.
- 6 Установите вакуумную присоску на поверхность образца груза. Присоска должна полностью прилегать к поверхности.



- 7 Переведите подъёмник в режим «захват».
- 8 Проверьте показания вакуумметров и индикатора зарядки батареи.
 - 9 Поднимите груз на высоту до 1 м.
- 10 Проверьте поворот вакуумной присоски установкой рычага поворота вверх или вниз.
- 11 Проверьте наклон вакуумной присоски установкой рычага наклона на себя.
 - 12 Опустите груз на поверхность пола.
 - 13 Переведите подъёмник в режим «отрыв».
- 14 После освобождения груза выключите подъёмник с помощью кнопки главного выключателя.

2.4 Использование подъёмника

- 2.4.1 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении задач применения подъёмника
- 2.4.1.1 Произведите приёмку подъёмника и распишитесь в журнале сдачи-приёмки оборудования.
- 2.4.1.2 В случае обнаружения некомплектности или неисправности сделайте соответствующую запись в журнале и проконтролируйте выполнение работ по устранению выявленных недостатков.
- 2.4.1.3 Непосредственно перед работой подъёмника предупредите об этом персонал.
- 2.4.1.4 Оператор вакуумного подъемника должен быть обеспечен средствами защиты, соответствующими материалам поднимаемых грузов.
 - 2.4.1.5 Оператор не должен использовать средства защиты слуха.



- 2.4.1.6 Подъёмник и оператор подъёмной машины всегда должны находится в поле зрения и на расстоянии ясной слышимости оператора подъёмника.
- 2.4.1.7 Оператор подъёмника должен постоянно контактировать с оператором подъёмной машины. Должен быть установлен порядок обмена сигналами между оператором подъёмника и оператором подъёмной машины.
- 2.4.1.8 Выполняйте следующие требования по установке, перемещению и манипуляции груза в зависимости от положения груза.
- 2.4.1.9 По возможности, старайтесь всегда устанавливать подъемник по центру захватываемого груза, выше середины. Так, чтобы расстояния от краёв груза до подъемника A1 = A2, B1 > B2, B1 и B2 не менее 100 мм (см. рис. 4.)




Рисунок 4. Расположение подъемника перед захватом груза

2.4.1.10 При горизонтальном положении груза установите вакуумные



присоски по центру груза в соответствии с рисунком 5.




Рисунок 5. Захват груза в горизонтальном положении.

2.4.1.11 При вертикальном положении груза установите вакуумный захват горизонтально центрировано относительно груза в соответствии с рисунком 6.




Рисунок 6. Захват груза в вертикальном положении.



- При перемещении придерживайте груз руками для исключения его отклонения по горизонтали.
- 2.4.1.12 При необходимости перевода груза из горизонтального в вертикальное положение, установите вакуумный захват по центру груза в соответствии с рисунком 5 и переведите рычаг наклона на себя. Груз будет отклоняться при подъёме до фиксации в вертикальном положении.

Если после подъёма груз не отклонится до вертикального положения, выполните это вручную до полной фиксации.

- При наклоне подъёмное устройство должно свободно проворачиваться в подъёмной проушине.
 - 2.4.1.1 При необходимости поворота груза, установите вакуумный захват горизонтально центрировано относительно груза в соответствии с рисунком 6, иначе груз будет бесконтрольно поворачиваться после снятия фиксации рычагом поворота/наклона. Переведите рычаг поворота вверх. При этом груз можно повернуть вручную на 90° до фиксированного положения.
- 2.4.1.2 Оператор должен знать характеристики подъёмника и иметь достаточную информацию о грузе для проведения работы.
- 2.4.1.3 При необходимости для подъёма различных форм и размеров грузов применяйте предохранительное устройство.
- 2.4.1.4 Предохранительное устройство представляет строповочные ленты с крюками, которые закрепляются за специальные проушины (поз. 9, рис. 3).
- 2.4.1.5 При использовании необходимо соблюдать следующие правила:



- 1 Закрепите предохранительное устройство за предназначенные для этого проушины.
- 2 Поднимите подъёмник с грузом на высоту приблизительно 0,5 м над землёй.
- 3 Наденьте строповочные ленты на груз в соответствии с инструкцией на предохранительное устройство.
- 4 Используя регулирующий зажим, плотно закрепите строповые ленты на панели (без зазоров).
- 5 С помощью подъёмника поднимите груз и переместите его в предназначенное место.
- 6 Перед окончательной установкой груза снимите предохранительное устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Защищайте страховочные ленты от порезов острыми краями поднимаемого груза.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРАХОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ С ПОТЁРТОСТЯМИ И РАЗРЫВАМИ!

2.4.2 Порядок контроля работоспособности подъёмника

- 2.4.2.1 Во время работы с подъёмником оператор должен постоянно контролировать:
- показания вакуумметров: при подъёме груза стрелка должна находиться в зелёном поле;
- состояние звуковой и световой сигнализации: при подъёме груза не должна включаться звуковая сигнализация, должна гореть зелёная лампа на лицевой панели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если стрелка вакуумметров находится в красном поле и/или включилась звуковая сигнализация, и/или горит красная лампа на лицевой панели, немедленно опустите груз и остановите работу подъёмника.

2.4.2.2 Оператор должен постоянно следить за тем, что вакуумный насос останавливается через 10 секунд после достижения необходимого уровня вакуума, а снова запускается не менее чем через 30 секунд после остановки.

Полное время работы вакуумного насоса — 120 мин от полностью заряженной батареи. Если насос запускается чаще, это указывает на потерю герметичности в вакуумной системе.



2.4.3 Перечень возможных неисправностей

2.4.3.1 Перечень возможных неисправностей при использовании подъёмника и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Перечень неисправностей

Типичная неисправность	Причина неисправности	Методы устранения		
Подъёмник не рабо- тает и индикатор за-	Низкий заряд батареи	Зарядите батарею или замените её		
ряда батареи не го- рит	Сгорел предохранитель в цепи управления	Замените предохранитель FU1		
Недостаточный уро-	Поврежден профиль уплотнения	Замените уплотнительный		
вень вакуума.	на вакуумной присоске	профиль		
Раздаётся сигнал звукового предупре-	Груз из пористого материала	Переместите груз другим спосо- бом		
ждения	Слишком шероховатая поверхность	Переместите груз другим спосо- бом		
	Низкий заряд батареи	Зарядите батарею или замените её		
Достаточный уро- вень вакуума.	Неисправно реле К2 или К3	Замените реле К2 или К3		
Раздается сигнал	Вакуумный переключатель не-	Перепрограммируйте вакуумный		
звукового предупре-	правильно запрограммирован	переключатель или замените его		
ждения	Утечка в обратном клапане	Прочистите обратный клапан или замените его		
	Снизилась производительность	Замените вакуумный насос или		
	вакуумного насоса	клапанную пластину в нём		
Достаточный уро- вень вакуума.	Неисправно реле К2 или К34	Замените реле К2 или К3		
Нет предупреждаю-	Вакуумный переключатель не-	Перепрограммируйте вакуумный		
щего звукового сиг-	правильно запрограммирован	переключатель или замените его		
нала, но вакуумный насос продолжает	Утечка в обратном клапане	Прочистите обратный клапан или замените его		
работать	Снизилась производительность	Замените вакуумный насос или		
	вакуумного насоса	клапанную пластину в нём		
	Поверхность груза слишком шероховатая или пористая	Переместите груз другим спосо- бом		
Вакуумный насос не работает	Сгорел предохранитель	Замените предохранитель FU2		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Неисправен электродвигатель	Отремонтируйте или замените электродвигатель		
	Неисправен вакуумный насос	Отремонтируйте или замените ва- куумный насос		



2.4.4 Меры безопасности при использовании изделия по назначению

- 2.4.4.1 При эксплуатации подъёмника, проведении работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту следует выполнять требования безопасности, предусмотренные TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, ГОСТ 12.3.003.
- 2.4.4.2 При погрузо-разгрузочных работах необходимо руководствоваться требования ГОСТ 12.3.009.
- 2.4.4.3 Потребитель должен гарантировать соблюдение инструкции по безопасной эксплуатации подъёмника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение мер безопасности может привести к травмированию персонала и возникновению значительных повреждений на подъёмнике.

- 2.4.4.4 Эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать подъёмник может только персонал, уполномоченный, обученный и проинструктированный по правилам и мерам безопасности и внимательно изучивший настоящее Руководство.
- 2.4.4.5 Подъёмник должен эксплуатироваться только в условиях, указанных в настоящем Руководстве. Любое отклонение от указанных условий рассматривается как непредусмотренное использование и прогнозируемое неправильное использование подъёмника.
- 2.4.4.6 Эксплуатируйте подъёмник только после включения главного выключателя (опасность подъёма на «остаточном вакууме», которого может не хватить).
- 2.4.4.7 Всегда проверяйте состояние и исправность подъёмника перед началом работ с ним.



- 2.4.4.8 Всегда заряжайте аккумулятор до и после работы с подъёмником.
- 2.4.4.9 Всегда убеждайтесь, что контактная зона груза чистая и сухая, перед тем, как установить на ней вакуумную присоску.
 - 2.4.4.10 Всегда правильно размещайте вакуумную присоску на грузе.
- 2.4.4.11 При включении звуковой сигнализации немедленно опустите груз.
- 2.4.4.12 Подъёмник и оператор подъёмной машины всегда должны находится в поле зрения и на расстоянии ясной слышимости оператора подъёмника.
- 2.4.4.13 Должен быть установлен порядок обмена сигналами между оператором подъёмника и оператором подъёмной машины.
- 2.4.4.14 Всегда надевайте средства защиты, соответствующие материалам поднимаемых грузов. Следуйте рекомендациям профессиональных организаций.
- 2.4.4.15 Подъёмник должен регулярно проверяться и обслуживаться полномочным техническим специалистом.
- 2.4.4.16 Всегда проводите освидетельствование подъёмника с периодичностью, предписанной нормативами безопасности, действующими в стране, где эксплуатируется вакуумный подъёмник.
- 2.4.4.17 При возникновении любой неисправности работа подъёмника должна быть немедленно остановлена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА, ЕСЛИ ОН ПО-ВРЕЖДЁН, НЕИСПРАВЕН ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАН!



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА, ЕСЛИ УПЛОТ-НЕНИЕ ВАКУУМНОЙ ПРИСОСКИ ПОВРЕЖДЕНО ИЛИ ИМЕЕТ ТРЕЩИ-НЫ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА, ЕСЛИ ОТСУТ-СТВУЮТ ИЛИ ПЛОХО ЧИТАЮТСЯ ДАННЫЕ О ЕГО ГРУЗОПОДЪЁМНО-СТИ И ПРОЧИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ, УКАЗАН-НУЮ НА ПОДЪЁМНИКЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ПОВРЕЖДЁННЫЙ ГРУЗ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ГРУЗ, ЕСЛИ ВАКУУММЕТР ПОКА-ЗЫВАЕТ НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВАКУУМА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ГРУЗ, ЕСЛИ ВКЛЮЧИЛАСЬ ЗВУ-КОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ГРУЗ ВЫШЕ, ЧЕМ ЭТО НЕОБХО-ДИМО!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ПОДВЕШЕННЫЙ ГРУЗ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ГРУЗ НАД ЛЮДЬМИ!



ЗАПРЕЩАЕТСЯ КЛАСТЬ ПОДЪЁМНИК НА ПРИСОСКИ ПРИ ХРА-

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ГРУЗ, ЕСЛИ СКОРОСТЬ ВЕТРА ПРЕВЫШАЕТ 11 М/С ИЛИ ВОЗМОЖНЫ ПОРЫВЫ ВЕТРА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСВОБОЖДАТЬ ГРУЗ, ЕСЛИ ПОДЪЁМНЫЙ ТРОС ИЛИ ЦЕПЬ НАХОДИТСЯ НЕ ВЕРТИКАЛЬНО НАД ПОДЪЁМНИ-КОМ (ОПАСНОСТЬ КАЧЕНИЯ ПОДЪЁМНИКА)!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПОДЪЁМНИК, НЕ ПРО-ШЕДШИЙ ОЧЕРЕДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПОДЪЁМНИК, ЕСЛИ УРО-ВЕНЬ ШУМА НА МЕСТЕ РАБОТЫ ПРЕВЫШАЕТ 70 ДБ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОРИТЕЛИ, БЕНЗИН И ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ ВАКУУМНОЙ ПРИСОСКИ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все работы по техническому обслуживанию и ремонту подъёмника должны производиться только при отключённой батарее!



2.5 Перечень критических отказов

- 2.5.1 К критическим отказам подъёмника относятся:
- потеря прочности корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;
- потеря плотности материалов корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;
 - нарушение герметичности вакуумной системы;
 - отказ системы электропитания;
 - отказ системы управления;
 - износ вакуумных присосок;
 - невыполнение функций по назначению.

2.6 Критерии предельных состояний

- 2.6.1 Возникновение трещин на корпусных деталях, подъёмной проушине и раме подъёмника.
 - 2.6.2 Возникновение трещин на вакуумных присосках.
- 2.6.3 Потеря герметичности в разъёмных соединениях вакуумной системы, не устранимая их подтяжкой расчётным крутящим моментом.
 - 2.6.4 Низкое напряжение батареи.

2.7 Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии

- 2.7.1 К инцидентам и авариям могут привести:
- несоблюдение оператором правил охраны труда при работе с подъёмником;
 - нарушение порядка включения/выключения подъёмника;



- включение неправильной команды с пульта управления во время работы подъёмника;
 - нахождение оператора под поднятым грузом;
 - допуск к работе посторонних лиц.

2.8 Действия персонала в экстремальных условиях, в случае инцидента, критического отказа

- 2.8.1 При возникновении экстремальных условий, в том числе понижения температуры окружающего воздуха ниже допустимого предела, усиления ветра выше 11 м/с, возникновения порывов ветра:
 - немедленно остановить работу;
 - опустить подъёмник с грузом;
 - освободить груз;
 - выключить подъёмник;
 - доложить руководителю работ о возникшей ситуации.
 - 2.8.2 В случае инцидента, критического отказа:
 - немедленно остановить работу;
 - опустить подъёмник с грузом;
 - освободить груз;
 - выключить подъёмник;
 - провести осмотр подъёмника и выяснить причину отказа;
 - доложить руководителю работ о возникшей ситуации;
 - действовать в соответствии с указаниями руководителя работ.



3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

- 3.1.1 Техническое обслуживание (далее ТО) является основным и решающим профилактическим мероприятием, необходимым для обеспечения надёжной работы подъёмника между плановыми ремонтами и сокращения общего объёма ремонтных работ.
 - 3.1.2 Виды технического обслуживания:
 - ежедневное ТО;
 - ежемесячное ТО;
 - годовое ТО;
 - ТО каждые 3 года.
- 3.1.3 Периодически проводите техническое освидетельствование подъёмника в соответствии с требованиями нормативных документов страны. Подъёмник, отработавший нормативный срок службы, должен подвергаться экспертному обследованию (диагностированию), включая техническое освидетельствование, проводимое специализированными организациями в соответствии с нормативными документами.
- 3.1.4 При неблагоприятных условиях рекомендуется проводить проверки чаще (например, в случае участившейся эксплуатации, что может привести к более быстрому износу, коррозии и/или появлению дефектов).
- i

В подъёмнике нет осей и узлов, требующих смазки.

- Вакуумный насос не нуждается в проведении ТО и не требует смазки.
 - 3.1.5 Техническое диагностирование подъёмника в целях опреде-



ления возможности его дальнейшей эксплуатации и остаточного ресурса проводится в следующих случаях:

- после аварий;
- после ремонтно-восстановительных работ с применением сварки;
- при выявлении случаев нарушения установленного регламента эксплуатации (расширения диапазона рабочих температур, превышение грузоподъёмности);
 - по истечении установленного в паспорте срока службы;
- при отсутствии в паспорте расчётного срока службы после эксплуатации в течение 10 лет;
 - при утрате паспорта;
- наступления сроков, установленных по результатам предыдущих технических диагностирований.

3.2 Меры безопасности при проведении ТО

3.2.1 К проведению ТО допускается только квалифицированный персонал, имеющий допуск на право самостоятельной работы на подъёмнике. Персонал обязан строго соблюдать правила по технике безопасности при проведении ТО и иметь средства индивидуальной защиты.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА, ТАК КАК ОНА МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При проведении ТО используйте только оригинальные запасные части, предлагаемые ООО «Арлифт Интернешнл». Использование неоригинальных запасных частей может повлиять на безопасность использования подъёмника.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОРИТЕЛИ, БЕНЗИН И ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ ВАКУУМНОЙ ПРИСОСКИ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все работы по техническому обслуживанию и ремонту подъёмника должны производиться только при отключённой батарее!

3.3 Порядок технического обслуживания подъёмника

- 3.3.1 Ежедневное ТО включает:
- проверку (рисунок 7) вакуумной присоски на предмет износа и повреждений; замену их при необходимости;



Рисунок 7. Уплотнительный профиль, резиновая подкладка и фильтр.

- проверку чистоты и сухости резинового профиля вакуумной присоски; чистку её при необходимости;



- проверку герметичности вакуумной системы;
- проверку состояния подъёмной проушины и шарниров;
- проверку функционирования вакуумметра;
- проверку функционирования системы звуковой сигнализации;
- проверку быстроразъемных соединений на загрязнения и утечку;
- слив воды через дренажный кран при необходимости;
- проверку страховочного устройства на предмет износа и повреждений; замена его при необходимости.
 - 3.3.2 Ежемесячное ТО включает:
 - ежедневное ТО;
 - проверку управления вакуумного насоса.
 - протирку резинового профиля вакуумной присоски.
 - 3.3.3 Годовое ТО включает:
 - ежемесячное ТО;
 - проверку ёмкости батареи;
 - проведение статических испытаний;
 - проверка времени удержания груза.
 - 3.3.4 ТО каждые 3 года включает:
 - годовое ТО;
 - замену резинового профиля вакуумной присоски;
 - замену батареи.
- 3.3.5 Результаты ТО подъёмника записывать в его паспорт инженерно-техническим работником, ответственным за безопасную эксплуатацию подъёмника и поддержание его в исправном состоянии.
- 3.3.6 Техническое освидетельствование подъёмника совмещается с годовым ТО и включает:



- внешний осмотр;
- статические испытания.

Примечание – Допускается проведение технического освидетельствования специализированной организацией.

- 3.3.7 Результаты технического освидетельствования подъёмника записывать в его паспорт специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъёмника, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего освидетельствования. Запись в паспорте должна подтверждать, что подъёмник смонтирован и установлен в соответствие с настоящим Руководством и выдержал испытания.
- 3.3.8 Требования к алгоритму технического диагностирования подъёмника носят комплексный характер и включают:
 - анализ технической документации;
- наружный и внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль изделия;
 - неразрушающий контроль качества сварных соединений;
- анализ повреждений и параметров технического состояния подъёмника и установление критериев предельного состояния;
 - определение остаточного ресурса подъёмника.
- 3.3.9 В приложении Г представлена информация о проводимых проверках и испытаниях подъёмника в период эксплуатации.



4 Текущий ремонт

4.1 Общие указания

- 4.1.1 Для поддержания подъёмника в исправном состоянии администрация предприятия (организации) обязана своевременно проводить планово-предупредительный ремонт.
- 4.1.2 Ремонт подъёмника и его элементов проводится по технологии, разработанной ремонтным подразделением предприятия, ремонтной организацией или специализированной научно-исследовательской организацией.
- 4.1.3 Технологию ремонта разрабатывается в соответствие с требованиями настоящего Руководства и действующих нормативнотехнических документов.
- 4.1.4 Сведения о замене деталей и устранении дефектов должны заноситься в паспорт подъёмника лицом, ответственным за исправное состояние и безопасное действие подъёмника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для ремонта используйте только оригинальные запасные части, предлагаемые ООО «Арлифт Интернешнл».

4.1.5 Все виды ремонта в течение гарантийного периода осуществляет изготовитель или его официальный представитель. В случае выхода из строя подъёмника необходимо обратиться к изготовителю (представителю): ООО «Арлифт Интернешнл», 196625, г. Санкт-Петербург, посёлок Тярлево, Фильтровское шоссе, д. 3, www.arlift.ru.

В письме изложить описание вышедшего из строя изделия и срок эксплуатации до выхода из строя.



- 4.1.6 Текущий ремонт подъёмника включает следующие основные работы:
 - устранение дефектов, выявленных при ТО;
 - окраска поверхностей;
 - ремонт запорной арматуры;
- проверку затяжки (крепежа) фланцевых соединений, смену износившихся и повреждённых крепёжных деталей, прокладок.
- 4.1.7 Разрешение на пуск в работу подъёмника после ремонта выдаётся инженерно-техническим работником, ответственным за безопасную эксплуатацию подъёмника и содержание его в исправном состоянии, по результатам внеочередного технического освидетельствования, проводимого после каждого ремонта подъёмника по программе технического освидетельствования.



5 Транспортирование

- 5.1 Транспортирование подъёмника производят в упаковке транспортной компании любым видом транспорта при соблюдении правил, действующих на этих видах транспорта.
- 5.2 Условия транспортирования подъёмника в части воздействия климатических факторов внешней среды 1 (Л) по ГОСТ 15150 (температура воздуха от плюс 5 до плюс 45 °C).
- 5.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования подъёмника должна исключаться возможность его падения, опрокидывания, самопроизвольного смещения. Подъёмник не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков. Способ крепления подъёмника на транспортирующем средстве должен исключать его перемещение в процессе транспортировки.



6 Хранение

- 6.1 Под хранением понимается содержание используемого по назначению подъёмника в технически исправном состоянии, в течение установленного срока.
- 6.2 Условия хранения должны обеспечивать сохранность качества подъёмника, предохранение от коррозии, загрязнения, механических повреждений и деформации.
- 6.3 Подъёмник должен храниться в отапливаемом и вентилируемом хранилище с кондиционированием воздуха и регулированием влажности при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 45 °C. Группа условий 1(Л) по ГОСТ 15150.
- 6.4 При хранении подъёмник должен быть выключен, вода слита, аккумулятор заряжен, вакуумные присоски закрыты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КЛАСТЬ ПОДЪЁМНИК НА ПРИСОСКУ ПРИ ХРА-НЕНИИ!



7 Вывод из эксплуатации и утилизация


- 7.1 По истечению срока службы подъёмник и его комплектующие изделия подлежат выводу из эксплуатации и утилизации эксплуатирующей организацией. Перед утилизацией подъёмник должен быть очищен от загрязнений, что обеспечивает безопасное проведение работ.
- 7.2 Перед выводом подъёмника из эксплуатации руководитель работ подготавливает служебную записку, обосновывающую вывод подъёмника из эксплуатации.
- 7.3 В случае окончательного вывода подъёмника из эксплуатации выполните следующие мероприятия:
 - отключите подъёмник от батареи;
 - слейте воду, открыв дренажный кран;
 - очистите подъёмник от загрязнений;
 - разберите подъёмник на части;
- отсортируйте его части на чёрные и цветные металлы, полимерные материалы (руководствуйтесь указаниями эксплуатационных документов на комплектующие изделия).
- 7.4 При необходимости хранения утилизируемого подъёмника или его частей до передачи в утилизацию следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 55838.
- 7.5 Резиновый профиль, уплотнительный материал вывезти на полигон ТБО, металлические части передать на предприятия по вторичной переработке металлов.
- 7.6 Аккумуляторные батареи передать для утилизации на специализированные предприятия.



Приложение А

(обязательное)

Электрическая схема подъёмника






Приложение Б

(обязательное)

Пневматическая схема



РС1 – вакуумный ресивер; Г1, - глушитель; Н1 – вакуумный насос; КО – клапан обратный; ДВ1 – электронный датчик вакуума; ДВ2 - вакуумметр; К1 – электромагнитный вакуумный клапан; ВК1 - вакуумная присоска.



Приложение В

(обязательное)

Рекомендуемые запасные части и дополнительное оборудование

Рисунок	Наименование	Тип	Количество
	Аккумуляторная батарея	12 В, 7 Ач	1
	Фильтр	G1/4"	1
	Реле	12 B DC	3
44 40 dd	Вакуумметр	Ø 50 мм 1/4"	
	Вакуумная при- соска 360 кг		1



Приложение Г

(обязательное)

Проводимые проверки и испытания

Таблица Г.1

Проверка, испытание	Содержание проверки, испытания				
Герметичность вакуумной си- стемы	Положить вакуумную присоску на лист непористого материала (например, стекла, металла или пластика), после чего включить вакуумный насос и подождать, когда он остановится. Затем выключить главный выключатель и через 1 минуту посмотреть уровень вакуума. Ослабление вакуума не должно превышать 10 % в минуту				
Вакуумметр	Положить вакуумную присоску на лист непористого материала (например, стекла, металла или пластика), после чего включить вакуумный насос и подождать, когда он остановится. Сравнить показание вакуумметра с показанием цифрового вакуумного переключателя. Показание вакуумметра не должно отличаться от показания цифрового вакуумного переключателя более чем на 10 %				
Звуковая сиг- нализация	Положить вакуумную присоску на лист непористого материала (например, стекла, металла или пластика), после чего включить вакуумный насос и подождать, когда он остановится. Медленно открыть дренажный кран, из-за чего в систему будет постепенно заходить воздух, и уровень вакуума начнет падать. Как только уровень вакуума упадёт ниже минус 0,62 бар, должен раздаться звуковой сигнал, громкость которого должна составлять не менее 85 дБ на расстоянии 1 м				
Ёмкость бата- реи	Полностью зарядить батарею с помощью зарядного устройства. Затем разрядить батарею при определённой амперной нагрузке и засечь при этом время полной разрядки. Определить ёмкость аккумулятора, умножив амперную нагрузку на время полного разряда. Измеренная ёмкость должна составлять не менее 90% от номинальной ёмкости батареи (15 Ач)				



Продолжение таблицы Г.1

Проверка,	Содержание проверки, испытания
испытание	
Управление вакуумного насоса	Положить вакуумную присоску на лист непористого материала (например, стекла, металла или пластика), после чего включить вакуумный насос и подождать, когда он остановится. Медленно открыть дренажный кран, из-за чего в систему будет постепенно заходить воздух, и уровень вакуума начнет падать. Как только уровень вакуума упадет ниже минус 0,65 бар, должен включиться вакуумный насос. Через 10 секунд вакуумный насос должен автоматически остановиться, а цифровой вакуумный переключатель должен указывать на уровень вакуума не ниже минус 0,70 бар
Статические испытания	Поднять в вертикальном положении (непористый) груз массой, в 2 раза превышающей номинальную грузоподъёмность подъёмника. Груз должен удерживаться, а после снятия груза не должно наблюдаться остаточной деформации подъёмника
Время удер- жания груза	Поднять в вертикальном положении (непористый) груз массой, равной номинальной грузоподъёмности подъёмника. Груз следует приподнять лишь на несколько миллиметров, чтобы неожиданное освобождение груза не привело к повреждению или травме. Главный выключатель должен быть выключен, чтобы вакуумный насос не включался. Груз должен удерживаться в течение не менее 5 минут

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов	Harran	D		
	изме- нённых	заме- нённых	новых	аннули- рованных	(страниц) в	(страниц) в докумен-	страниц) в докумен-	Номер докумен- та	Входящий номер сопроводитель- ного документа